



# OMEGA

## Voltage Regulators (Variable)



**خریدار محترم:** ضمن تشكر از حسن انتخاب جنابعالی در خريد واريابل های امگا لطفا قبل از نصب دستگاه به منظور استفاده بهينه حتما به راهنمایيهای ذكر شده در اين کاتالوگ توجه فرمایيد؛ انتخاب شما در مورد واريابل های امگا باعث افتخار ماست اميدوريم در آينده نيز با عرضه ساير محصولات خود در سطح كيفي بالا، باعث خشنودی بيشتر شما گرديم.

### معرفی محصولات شرکت امگا :

دستگاه های واريابل امگا علاوه بر دارا بودن استاندارهای کشور ايران، داراي چندین استاندارد جهانی از جمله (ISO9001,CE) نيز ميباشند، كه قادر هستند در ازاي ولتاژ ورودي يك ولتاژ قابل تنظيم به طور کاملا پيوسته و خطى را در خروجى ارائه دهند، از جمله محصولات اين شركت ميتوان انواع UPS ، واريابل ، اينورتر ، شارژر و استابلايزر را نام برد.

### دلایل استفاده از اتوترانسفورماتورهای متغیر (واریاک، واریابل، دیمیر صنعتی) شرکت امگا :

از اتوترانسفورماتورهای متغیر معمولا در مواردی که نياز به تغييرات ولتاژ به طور کاملا پيوسته و خطى باشد استفاده ميشود که ولتاژ خروجی آن بدون هيچگونه پرش و نوسان با شكل موج سينوسی كامل ميباشد.  
اين دستگاه ها در دو نوع تک فاز و سه فاز از ۰/۸ آمپر الى ۱۶۰۰ آمپر با تست عاليقى بالاي ۳ کيلو ولت موجود ميباشند و در دو مدل يكى جهت استفاده در تابلوهای برق و ديگری بصورت آزمایشگاهی (كاوردار) عرضه ميشوند.



- \* شایان ذکر است اتوترانسفورماتورهای متغیر امگا شامل ۱ سال گارانتی و خدمات پس از فروش میباشند.
- \* جنس سیم پیچ داخل تمامی واریاک ها کاملا از مس میباشد که همین امر باعث بازده جرياني بالا و راندمان ۹۸٪ با توان حقیقی میشود.
- \* دارای گواهی رتبه A مصرف انرژی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی که نشان دهنده کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارایی میباشد.

مشخصات فنی اتوترانسفورماتور متغیر (واریاک - واریابل - دیمیر) دیجیتال امگا کره								
OMEGA	تك فاز	мощность	ولتاژ ورودی	ولتاژ خروجی	جریان (A) خروجی	حداقل جریان (A) لحظه ای	ابعاد (cm) ارتفاع.عرض.طول	وزن (KG)
OMGV 0.5K-1P	0.5Kva	220V	0 - 320V		1.6	2	14x13x13	4
OMGV 1K-1P	1Kva				3.3	4	20x17x17	7
OMGV 2K-1P	2Kva				6.6	8	21x18x18	9
OMGV 3K-1P	3Kva				10	12	22x20x20	11
OMGV 5K-1P	5Kva				16.6	20	30x24x24	16
OMGV 10K-1P	10Kva				33.3	40	30x24x40	36
OMGV 15K-1P	15Kva				50	60	30x24x60	49
OMGV 20K-1P	20Kva				66.6	80	30x24x75	56
OMGV 30K-1P	30Kva				100	120	33x28x150	95

مشخصات فنی اتوترانسفورماتور متغیر (واریاک - واریابل - دیمرو) دیجیتال امگا کره							
OMEGA	سه فاز	ولتاژ خروجی	ولتاژ ورودی	توان	مدل	ابعاد (cm) ارتفاع.عرض.طول	وزن (KG)
OMGV 1.5K-3P	1.5Kva	380V	0 - 520V	3 * 1.7 3 * 3.4 3 * 6.9 3 * 10.4 3 * 17.3 3 * 23 3 * 34.6	3 * 2	17x13x33	10
OMGV 3K-3P	3Kva				3 * 4	26x17x42	18
OMGV 6K-3P	6Kva				3 * 8	27x21x47	26
OMGV 9K-3P	9Kva				3 * 12	28x22x50	33
OMGV 15K-3P	15Kva				3 * 20	30x24x60	45
OMGV 20K-3P	20Kva				3 * 27	40x35x60	81
OMGV 30K-3P	30Kva				3 * 40	33x28x150	91

### موارد استفاده از اتوترانسفورماتورهای متغیر (واریاک، واریابل، دیمرو صنعتی) شرکت امگا :

۱. قابلیت استفاده بصورت منبع ولتاژ
۲. کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها و ...
۳. افزایش و یا کاهش ولتاژ خط به منظور رگوله کردن آن
۴. تست ولتاژ بالا و پایین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی
۵. تست ولتاژ شکست و آشکارسازی اثر ولتاژ قبل از شکست در پروژه های تحقیقاتی
۶. آزمایشگاه های فشار قوی برق و الکترونیک (هنرستان ها ، دانشگاه ها ، کارخانجات و ...)

### کاربرد اتوترانسفورماتورهای متغیر (واریاک - واریابل - دیمرو صنعتی) شرکت امگا :

۱. دستگاه های حفاظت کاتودیک.
۲. دستگاه های تنظیم ولتاژ (استابلایزر).
۳. کنترل ولتاژ مستقیم قبل از یکسو کننده ها و...
۴. تغییر درجه حرارت در کوره های الکتریکی و...
۵. جهت تغییر تعداد دور موتورهای ذغالی، فن های AC و...
۶. نصب در ورودی ترانس های High Voltage جهت تست عایقی و...
۷. جهت تنظیم روشنایی مورد نیاز در سالن های بزرگ و سینماها و...
۸. تست و کالیبره کردن ولت مترها، آمپر مترها، وات مترها، کسینوس فی مترها و...

### ویژگی اتوترانسفورماتورهای متغیر (واریاک، واریابل، دیمرو صنعتی) شرکت امگا :

۱. مجهر به کلید On - Off
۲. مجهر به فیوز مینیاتوری در برابر اتصال کوتاه
۳. دارای یک ذغال یدک جهت هر یک از فازها داخل دستگاه
۴. ولتاژ خروجی متغیر قابل تنظیم از ۰ تا ۳۲۰ ولت در مدل های تکفاز و ۰ تا ۵۲۰ ولت در مدل های سه فاز
۵. قابلیت تنظیم ولتاژ متغیر خروجی تا حد ۱ ولت با دقت ۱٪
۶. دارای نمایشگر ولتاژ (V) خروجی بصورت دیجیتال LED

### نحوه تغییرات ولتاژ در اتوترانسفورماتورهای متغیر (واریاک، واریابل، دیمرو صنعتی) شرکت امگا :

مکانیزم کنترل در این دستگاه ها به صورت دستی با حرکت بازوی ذغال جهت کنترل دقیق ولتاژ تا حد یک ولت میباشد که توسط نمایشگر دیجیتال LED ولتاژ خروجی را نشان میدهد .

اتوترانسفورماتورهای متغیر بر اساس تغییر تعداد دور سیم پیچ ها عملیات تغییر ولتاژ را انجام میدهند. به اینصورت که با افزایش و یا کاهش تعداد دور سیم پیچ ها به وسیله ای بازوی متحرک دستی میزان القای ترانس را تغییر داده و در نتیجه ولتاژ مورد نیاز کم و یا زیاد میشود (اتوترانسفورماتورهای متغیر سه فاز دارای یک محور گشتاور جهت کنترل همزمان هر یک از فازها میباشد). این روش تغییر ولتاژ هیچگونه تداخلی با هارمونیکی تولید نکرده و با شکل موج سینوسی کامل (پیوستگی خطی) خروجی میدهد و هیچ امواجی را در منبع برق ورودی ایجاد نمیکند. بالا بودن توان ، راندمان ، دقت و کیفیت کنترل شده ولتاژ خروجی جزو خصوصیات مهم این دستگاه ها میباشند.

طرز استفاده از دستگاه های اتوترانسفورماتور متغیر ( واریاپل - واریاک ) امگا :

- ۱) ابتدا سیم فاز را به ترمینال مشکی رنگ (A)، و سیم نول را به ترمینال مشکی رنگ (X) که در قسمت ورودی دستگاه ( input ) می باشد ، وصل کنید.
- ۲) سپس از قسمت خروجی دستگاه (output)، فاز را از ترمینال قرمز رنگ (a) و نول را از ترمینال قرمز رنگ (x) دریافت نمایید.
- ۳) فیوز مینیاتوری یا کلید Power را در حالت ON قرار داده ، تا دستگاه روشن شود.
- ۴) در انتهای با به گردش در آوردن سروolum تعییه شده در بالای دستگاه، ولتاژ خروجی مورد نظر را بر روی ولت متر دیجیتال ، تنظیم نمایید.

لطفا به نکات زیر توجه نمایید :

- ۱) از قرار دادن هرگونه شبیه روی دستگاه جدا خودداری نمائید .
- ۲) از باز کردن درب دستگاه توسط افراد غیر متخصص جدا خودداری نمایید و در صورت وجود هرگونه مشکل به نمایندگی فروش مراجعه نمائید .
- ۳) از قرار دادن دستگاه در فضای سرباز یا زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمائید .
- ۴) از قرار دادن دستگاه در محیط های که احتمال با مواد شیمیایی وجود دارد خودداری نمائید .
- ۵) بهترین دمای کارگرد دستگاه بین ۵-۵۰+ درجه سانتیگراد می باشد توصیه می شود از دستگاه در محیط های خنک استفاده گردد
- ۶) دستگاه را کاملا دور از دسترس اطفال و کودکان قرار دهید .

